

令和5年度 通学路危険箇所一覧

①危険箇所取りまとめ			③対策の検討										
市通番号	学校 通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路 種別	通学路の状況・危険の内容	検討結果	対策予定 時期	学校による対策			道路管理 者による 対策	防災防犯 対策課に よる 対策	警察によ る 対策	
							通学路変更	ボランティア等による立 ち番等	その他				
1	豊明小	1		旧東海道が坂部交差点南側道路と交わる十字路	交通量が多く、ガードレールもない。	交差点の構造上ガードレールの設置は不可。 交差点内赤色舗装施工済み。 注意して歩行するよう指導。	—			○			
2	豊明小	2		坂畑公園南側道路	雨が降ると大きな水たまりが出来る。	降雨時(6/12)に確認するも極端に目立った水たまりは確認できず。	—						
3	豊明小	3		鎌ヶ須理容旭の十字路	横断歩道が1カ所しかない。	交差点の構造上二か所目の横断歩道の設置は不可。 注意して歩行するよう指導。	—			○			
4	豊明小	4		学校西門を出て名鉄を越え、すぐに右折する道路	歩道が狭いが、交通量が多く危険。	車道幅員が減するためポールの設置は不可。 注意して歩行するよう指導。	—			○			
5	豊明小	5		学校西門を出て、南部児童館に下っていく道路	歩道があるが道幅が狭い。雨天時に傘を差すと特に危険。	既に看板設置済み。(R4) 注意して歩行するよう指導。	—			○			
6	豊明小	6		名鉄線路沿いの金網フェンス	フェンスが傾いていて危険。	要望箇所のフェンスは既に改修済み。	—						
7	豊明小	7		鎗ヶ名純堀線	道路幅が狭く、歩道がない。	幅員的にポールの設置は不可。 注意して歩行するよう指導。 グリーンベルト設置済み。	—			○			
8	豊明小	8		一刻堂横から三崎小通学路との境目	通学路が狭くポールが支障になっている。またグリーンベルトの表示がない部分がある。	ポール撤去済み、グリーンベルト設置済みであるが一部区間で消えているため再塗装を行う。	R5対策予定			○			
9	豊明小	9		N T T 西日本東阿野電話交換所前道路	グリーンベルトの表示と、側溝蓋の設置を希望する。	グリーンベルト設置済み。 隣接地の了解が得られず側溝の改修は施工できず。	—						
10	豊明小	10		三田皮膚科前から鎗ヶ名歩道橋の間	道路幅が狭く、側溝が老朽化して危険。	グリーンベルト設置済み。 側溝改修工事施工済み。	—						
11	豊明小	11		鎗ヶ名歩道橋	穴が空いている箇所があるため補修をしてほしい。雨の日は滑りやすいため、滑り止め対応をしてほしい。	補修工事は施工済み	—						
12	豊明小	12		豊明小学校前旧国道	交差点の赤色塗装が薄くなっているため、再塗装をお願いしたい。またグリーンベルトがないため塗装してほしい。民地の盆栽が歩道部分まで出ており、雨天時に傘がひっかかって危険なため剪定してほしい。	交差点の赤色塗装、グリーンベルト施工済み (R3、R4)	—						

13	豊明小	13	修静院の近くの交差点	車通りが多いが信号機がないため非常に危険。 家もあり、見通しが悪い。通学路と知らせる看板が欲しい。	学童多しの看板設置済み。	—							
14	豊明小	14	内山遊園の横の階段	階段が急で危険。 雪や雨で滑りやすくなるのも危険。	基準どおりのため、現状維持とする。	—							
15	豊明小	15	星城高校手前の道路	横断歩道がないため、横断する際に危険。 横断歩道を作ってほしい。	道路幅が狭く横断歩道の設置は不可。	—							
16	豊明小	16	学校西門を出て、南部児童館に下っていく道路のつきあたり	見通しが悪いため、危険。	既にカーブミラー設置済み	—							
17	豊明小	17	椎池公園の北西にある交差点付近	街灯がないため、部活動などで帰りが遅くなった際に危険。 街灯をつけてほしい。	防犯灯設置済みで樹木により見づらいため剪定実施済みだが(R4)、再度の剪定を検討する。	—						○	
18	豊明小	18	セブンイレブンの出入り口	車の出入りが危険。	歩道あり。注意して歩行するように指導。	—				○			
19	中央小	1	新田町大割地内、南山公園前道路	抜け道状態で交通量が多く、速い速度で車が通り抜ける。歩道が片側しかないため横断せざるを得ないが、横断歩道もなく危険な状況。	滞留場所確保困難のため横断歩道の設置は不可。 南山公園の樹木伐根により視界確保済(R4)	—							
20	中央小	2	新田町南山地内、さくら館前道路	抜け道状態で交通量が多く、速い速度で車が通り抜ける。道路が赤くマーキングされているが、危険な状況。見守り隊の方が車を制止してくれなければ児童の横断は難しい。	引続き見守り隊に見てもらおう。	—				○			
21	中央小	3	阿野町上納地内、中央セーフティーガラス前道路	危2に同じ	引続き見守り隊に見てもらおう。	—				○			
22	中央小	4	阿野町稲葉地内、琵琶ヶ池北西側T字路	抜け道状態で交通量が多い。T字路になっている・横断歩道はあるが、減速せずに進入してくる車が多く危険。	既設路面表示の塗り直しを行う。注意看板を新たに設置する。	R5実施済み						○	○
23	中央小	5	新田町村合地内、県道220号沿い高木自動車前	押しボタン式信号を利用して横断しているが、待機するための歩道が狭くなっており、近くを自転車に乗る中高生が並進して通過するため危険。	滞留場所確保が困難なため横断歩道設置は不可。	—							
24	中央小	6	大久伝町西地内、Vドラッグ豊明店、シャトレーゼ豊明店、深谷胃腸科外科付近	グリーンベルトはあるものの、一時停止の標識と歩道の間の幅が狭いため、児童の歩行が危険。特に雨天時は傘を使用しているため、通り抜けができない。	路面表示(リード・交差点マーク・ドット)、注意看板などの対策を実施済み(R4)	R4実施済み							

25	中央小	7	新田町広長地内、横断歩道のない交差点	付近道路からの渋滞を回避するための迂回路としての車の交通量が多く、速度も速い。横断歩道もなく、注意喚起を促す標識等も設置されていないため危険。	通学路の指定なし 南側にある既設横断歩道を渡るよう通学路の変更は可能か検討する。	—	○						
26	中央小	8	新田町門先地内、中国料理香楽豊明（取壊し済み）と徳川ホルモンセンター豊明御殿の間	朝の通勤時には、信号回避や中部保育園への送迎のための車の通り抜けが多い。一時停止の標識はあるが、勢いあまって飛び出す車もあるため注意が必要。	路面表示や規制看板も設置されており注意して歩行するよう指導する。 リードの設置は検討する。	R6実施予定	○			○			
27	中央小	9	阿野町上石田地内	見通しの悪い狭い道ではあるが、速度の速い車が通過している。通学路の標識やグリーンベルトもないため注意が必要。	通学路の看板を設置する。	R5実施済み					○		
28	栄小	1	新栄町四丁目 グローリアス豊明新栄町前のT字路	見通しが悪く、通る車もスピードが出ていることがある。横断歩道無し。	滞留場所確保不可のため横断歩道の設置は不可。 通学路の変更を検討する。	R6実施予定	○						
29	栄小	2	栄小学校南西角の細い道	車からの視界が悪く歩行者が見えづらい。カーブミラーなし。	カーブミラー設置済み。	実施済み							
30	栄小	3	新栄町一丁目高架下	朝など交通量が多い。	対策方法がない。 通学路の変更を検討する。	R6実施予定	○						
31	栄小	4	新栄町六丁目 おおくらエンジニアの向かい側	草木が伸びやすく歩道まで伸びていて、よけて通ると道路に出る子もいる。	通行に支障があれば 地権者に草刈り等管理をお願いする。	適時実施				○			
32	栄小	5	新栄町四丁目 アオキスーパー東側の交差点	朝など交通量が多く、横断歩道付近に車止め等なく危険	車止めの設置。	R6実施予定					○		
33	栄小	6	大原池西側の堤防道路	道路幅が狭く歩道がない。	歩道の拡幅の実施。	R8実施予定					○		
34	沓掛小	1	沓掛町陳田交差点	交通量が多いが、信号機がない。	信号機の設置不可。ボランティアの協力をお願いする。 交差点角にある事業所のフェンスの可視化を要望する。	—			○				
35	沓掛小	2	沓掛町宿 押しボタン信号	押しボタン式の信号機があるが、歩行者側が青に点灯する時間が非常に短い。また、交通量も多く、自動車のスピードも速い。	原状の点灯時間は基準通りではあるが公安に延長の可能性を確認する。	R5対策済み							○
36	沓掛小	3	沓掛小学校南の交差点	右折帯がなく、信号が赤になっても右折する車があり、歩行者が巻き込まれる危険がある。	工事施工中	施工中 R&完了予定					○		
37	沓掛小	4	沓掛町小廻間地内の勅使池南側のT字路	通る車もスピード出ていることがあり危険	ガードパイプ、車止めの設置。	R6実施予定					○		
38	二村台小	1	豊明団地40棟側の歩道橋	階段に穴がり。児童の足が引っかかる可能性があり、非常に危険	対応済み。	実施済み					○		

39	二村台小	2	二村台小学校西側通用口	一方通行の上り坂でアクセル踏み込み気味で特に抜け道に使う車はスピードを落とさないのが危険。逆走する自転車が対向車があると歩道を走るため危険	標識、赤色舗装、カーブミラー設置済み。 道路幅員が狭いためハンプの設置は不可。	—						
40	大宮小	1	磯部家の近く 危1	車は通れない細い道だが、急坂で飛び出しに注意	停止線の設置不可。 (危険箇所位置違う?)	—						
41	大宮小	2	大宮小運動場南東近くの坂 危2	T字路で坂。横断歩道がなく飛び出しに注意。	滞留場所確保が困難なため横断歩道の設置は不可。 横断位置の変更を検討。	R6実施予定	○					
42	大宮小	3	階段をのぼったところ 危3	飛び出しに注意。	グリーンベルトあり。赤色塗装の効果は得られない。	—						
43	大宮小	4	中京競馬場南交差点 危4	2つの交差点が連続する。	乗入れや車道幅員減によりガードレールの設置不可。	—						
44	大宮小	5	西部保育園東 県道新田名古屋線沿い 危5	歩道なし、白線のみ。狭い。	片側に歩道あり。	—						
45	大宮小	6	危5を住宅街に入った所 危6	歩道狭く縁石のみ。	グリーンベルト設置済み。車道幅員減によりガードレールの設置は不可。 交差点に停止線を設置する。	R5実施済み						○
46	大宮小	7	鶴根・榎山交差点 危7	細い道への出入りが危険	車道幅員減によりガードレールの設置不可。 注意して歩行するよう指導。	—			○			
47	大宮小	8	榎山台十字路 危8	住宅地だが交通量がある。	令和4年度対応済み	実施済み						
48	大宮小	9	大宮小西側の通学路 危9	時間帯進入禁止になっているにも7かかわらず、道幅にしては交通量が多く、対面通行になっている。	進入禁止にするには地域からの同意が必要であり現実的ではない。 お願い看板設置済み(R4) 注意して歩行するよう指導。	—			○			
49	三崎小	1	ローソン周辺	横断歩道がない。	滞留場所確保が困難なため横断歩道の設置は不可。 交差点マーク、外側線(交差点部)を設置する。	R6実施予定			○			
50	三崎小	2	トヨタ不動産～ラーメンあおい	横断歩道がない。	滞留場所確保が困難なため横断歩道の設置は不可。 注意して歩行するよう指導。	—			○			
51	三崎小	3	長田集会場	よくハチがいる。	町内会に対策をお願いする。	—			○			
52	三崎小	4	高鴨にある墓地の近く	無人の家で、瓦が落ちそう。歩行もしにくい状態。	通学路変更済み(R4)	—						
53	三崎小	5	阿野町黒部から三崎町高鴨の高鴨八幡社西側及び北側	グリーンベルトの標示がなく危険	グリーンベルトの標示の設置。	R6実施予定			○			

