

# 未就学児が日常的に集団で移動する経路の対策箇所図 (栄保育園)

令和3年5月更新

栄-4  
横断歩道部に防護柵がない。  
歩道内側溝に蓋のない箇所  
がある。  
(対策前)



(対策メニュー)  
・防護柵設置  
・蓋版設置

栄-1  
歩道が整備されておらず、  
道路幅員も十分でない。  
(対策前)



(対策後)



(対策メニュー)  
・外側線、グリーンベルト  
設置  
・蓋版設置

栄-2  
歩道が整備されておらず、  
道路幅員も十分でない。  
(対策前)



(対策後)



(対策メニュー)  
・外側線、グリーンベルト  
設置  
・蓋版設置

栄-3  
横断歩道部の防護柵が  
不十分。  
(対策前)



(対策メニュー)  
・防護柵整備

栄-5  
歩道が整備されておらず、  
道路幅員も十分でない。  
(対策前)



(対策後)



(対策メニュー)  
・外側線設置

● 対策箇所  
- - - 移動経路

# 未就学児が日常的に集団で移動する経路の対策箇所図 (中部保育園)

令和3年5月更新



中-2  
歩道が整備されておらず、  
道路幅員も十分でない。  
〈対策前〉



〈対策後〉



〈対策メニュー〉  
・外側線、グリーンベルト  
設置

中-1  
歩道が整備されておらず、  
道路幅員も十分でない。  
〈対策前〉



〈対策後〉



〈対策メニュー〉  
・外側線、グリーンベルト  
設置

# 未就学児が日常的に集団で移動する経路の対策箇所図 (館保育園)

令和3年5月更新

館-1  
 曲がり角の視認性が悪い。  
 〈対策前〉



〈対策後〉



〈対策メニュー〉  
 ・カーブミラー設置

館-2  
 側溝に蓋のない箇所がある。  
 〈対策前〉



〈対策後〉



〈対策メニュー〉  
 ・蓋版設置

館-3  
 歩道が整備されておらず、  
 道路幅員も十分でない。  
 〈対策前〉



〈対策メニュー〉  
 ・外側線、グリーンベルト  
 設置  
 ・蓋版設置

館-4  
 車の通過速度も速く、横断  
 歩道で止まる車も少ない。  
 〈対策前〉



〈対策後〉



〈対策メニュー〉  
 ・街路樹伐採による視認性の  
 確保  
 ・路面標示による注意喚起

館-7  
 横断歩道部の防護柵が  
 不十分。  
 〈対策前〉



〈対策メニュー〉  
 ・防護柵整備

館-6  
 歩道が整備されておらず、  
 道路幅員も十分でない。  
 〈対策前〉



〈対策後〉



〈対策メニュー〉  
 ・外側線設置


館-5  
 歩道が整備されておらず、  
 道路幅員も十分でない。  
 〈対策前〉



〈対策後〉



〈対策メニュー〉  
 ・外側線、グリーンベルト  
 設置



— 対策箇所  
 - - - 移動経路