

H30通学路危険箇所一覧

| ①危険箇所取りまとめ | | | | | ②合同点検 | | ③対策の検討 | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|---------------------------|------|--|-----------|-----------|----------|--|----------|--|--------|---------|-----------------|-----|------------|----------|
| 市通し番号 | 学校名 | 学校通し番号 | 通学路の危険・要注意箇所 | 道路種別 | 通学路の状況・危険の内容 | 合同点検の実施有無 | 備考 | 合同点検日 | 対策の検討事項 | 検討日時 | 検討結果 | 対策予定時期 | 学校による対策 | | | 道路管理者による対策 | 警察署による対策 |
| | | | | | | | | | | | | | 通学路変更 | ポランテア等による立ち寄りなど | その他 | | |
| 1 | 豊明小学校 | 1 | 旧東海道が坂部交差点南側道路と交わる十字路 | | 交通量が多く、ガードレールもない。 | ○ | | H30.7.26 | 道路管理者(土木課)と警察で協議済み。 | H30.9.27 | ラインのみ施工。ガードレールは設置しない。 | 今年度中 | | | | ○ | |
| 2 | " | 2 | セブンイレブン豊明栄店前T字路 | | 横断歩道に信号機がない。歩行者がいても車は殆ど止まってくれない。工事中で車の出入りが増えている。 | × | | | | | | | | | | | |
| 3 | " | 3 | 坂畑公園南側道路 | | 雨が降ると大きな水たまりができる。 | ○ | | H30.7.26 | 歩道部分は異常なし。車道部分に水たまりの跡がある。 | H30.9.27 | 水抜きをして、必要であれば舗装打増し(オーバーレイ)を行う。 | 未定 | | | | ○ | |
| 4 | " | 4 | 鎌ヶ須理容旭の十字路 | | 横断歩道が1カ所しかない。 | ○ | | H30.7.26 | 通学路歩道側に渡るための横断歩道がないため、設置を要望。 | H30.9.27 | 警察署へ横断歩道の設置を要望する。 | 未定 | | | | | ○ |
| 5 | " | 5 | 学校西門を出て、名鉄を越え直ぐに右折する道路 | | 歩道の幅が狭い割には学校に近いので、多くの児童が利用し、交通量も朝夕が多い。 | ○ | | H30.7.26 | グリーンベルトの表示がないため、設置を検討。 | H30.9.27 | グリーンベルトを設置する。 | 未定 | | | | ○ | |
| 6 | " | 6 | 学校の西門を出て、南部児童館に向けて下っていく道路 | | 歩道はあるが道幅が狭く、雨天時に傘を差して歩くと、車との距離がかなり近くなる。 | ○ | | H30.7.26 | 道路自体が狭いが、グリーンベルトの表示はある。 | H30.9.27 | グリーンベルトの設置による対策済み | | | | | | |
| 7 | " | 7 | 名鉄線路沿いの金網フェンス | | 傾いている。 | ○ | | H30.7.26 | 倒れないようフェンスを補強済み。 | H30.9.27 | フェンス補強済み | | | | | | |
| 8 | " | 8 | 鎌ヶ名純堀線 | | 道路幅員が狭く、歩道がない。 | × | H31年度施工予定 | | グリーンベルトの設置検討 | | H31年度施工予定 | | | | | ○ | |
| 9 | " | 9 | 一刻魁堂横から三崎小通学路との境目の間 | | 通学路が狭く、ポールが支障になっている。また、グリーンベルトの表示がない部分がある。 | ○ | | H30.7.26 | ポールについては、位置をずらすなど検討。また、グリーンベルトの表示については、設置を検討。 | H30.9.27 | ポールについては、位置をずらすなど検討。また、グリーンベルトの表示については、設置する。 | 今年度中 | | | | ○ | |
| 10 | " | 10 | NTT西日本東阿野電話交換所前道路 | | グリーンベルトの表示と側溝蓋の設置を希望。 | ○ | | H30.7.26 | 区長要望の提出指示を検討。 | H30.9.27 | 通学路ではないため、区長要望を提出していただく。 | 今年度中 | | | | | |
| 11 | " | 11 | 三田皮膚科前から鎌ヶ名歩道橋の間 | | 道路幅が狭く、かつ側溝が老朽化し危険。 | ○ | | H30.7.26 | 工事発注済みであり、現在施工中。 | H30.9.27 | 施工完了 | | | | | ○ | |
| 12 | " | 12 | 鎌ヶ名歩道橋 | | 穴が開いている箇所があるため、補修をお願いしたい。また、雨の日は滑りやすいため、滑らない対策をとってほしい。 | ○ | | H30.7.26 | 国に要望済み。 | H30.9.27 | 国に要望済み。 | | | | | | |
| 13 | " | 13 | 豊明小学校前旧国道 | | 1番の要望箇所の交差点の赤色表示が薄くなっており、かつその交差点から通学団の集合場所の間にグリーンベルトの表示がないため、それぞれ塗装をお願いしたい。また、民地の植栽が道路歩道部分まで出ており、雨天時に傘がひっかかるので剪定をお願いしたい。 | ○ | | H30.7.26 | 交差点については、1番の通り。グリーンベルトについては、表示を検討。また、植栽については、剪定を促すか、既存グリーンベルトの拡幅を検討。 | H30.9.27 | 交差点赤塗り替え、グリーンベルトを延長する。また、剪定については、指導する。 | 未定 | | | | ○ | |
| 14 | 中央小学校 | 1 | 新田町大割地内、南山公園前道路 | | 抜け道状態で交通量が多く、とても速い速度で車が通り抜ける。歩道が片側しかないため、渡るのをええなが、横断歩道もなく、とても危険。 | ○ | | H30.7.26 | 横断歩道がないため、設置を要望。 | H30.9.27 | 警察署へ横断歩道の設置を要望する。 | 未定 | | | | | ○ |
| 15 | " | 2 | 新田町南山地内、さくら館前道路 | | 抜け道状態で交通量が多く、とても速い速度で車が通り抜ける。横断歩道もあり、道路が赤く塗られているが、それでも危険。見守り隊の方が車を止めてくれないと渡れない(横断歩道があっても基本、車は停まらない、減速しない)。 | ○ | | H30.7.26 | 横断歩道、車道赤塗装、速度落せ表示とも施工済み。 | H30.9.27 | 今後、見守り隊等の協力を引き続きお願いする。 | 今年度中 | | ○ | | | |
| 16 | " | 3 | 阿野町上納地内、中京セーフティーガラス前道路 | | 抜け道状態で交通量が多く、とても速い速度で車が通り抜ける。横断歩道もあり、道路が赤く塗られているが、それでも危険。見守り隊の方が車を止めてくれないと渡れない(横断歩道があっても基本、車は停まらない、減速しない)。 | ○ | | H30.7.26 | 横断歩道、車道赤塗装、速度落せ表示とも施工済み。 | H30.9.27 | 今後、見守り隊等の協力を引き続きお願いする。 | 今年度中 | | ○ | | | |
| 17 | " | 4 | 阿野町稲葉地内、琵琶ヶ池北西側T字路 | | 抜け道状態で交通量が多い。T字路にはなっているが、車が速いスピードで迫ってくる。横断歩道はあるが、自ら横断歩道手前で停まってくれることはまずない。 | ○ | | H30.7.26 | 止まれ表記はあるため、その表記の周りを赤色表示にする旨検討。 | H30.9.27 | 止まれ表記の周りを赤色表示にする。 | 今年度中 | | | | ○ | |
| 18 | " | 5 | 新田63号 | | 側溝に蓋もなく、歩道もない。 | × | H31年度施工予定 | | 側溝改修及びグリーンベルト設置を検討。 | | H31年度施工予定 | | | | | ○ | |
| 19 | " | 6 | 新田67号 | | 側溝に蓋もなく、歩道もない。 | × | H31年度施工予定 | | 側溝改修及びグリーンベルト設置を検討。 | | H31年度施工予定 | | | | | ○ | |
| 20 | " | 7 | 新田6号 | | 側溝に蓋もなく、歩道もない。 | × | 来年度以降施工予定 | | 側溝改修及びグリーンベルト設置を検討。 | | 来年度以降施工予定 | | | | | ○ | |
| 21 | " | 8 | 新田23号 | | 側溝に蓋もなく、歩道もない。 | × | 来年度以降施工予定 | | 側溝改修及びグリーンベルト設置を検討。 | | 来年度以降施工予定 | | | | | ○ | |
| 22 | " | 9 | 大久伝31号 | | 側溝に蓋もなく、歩道もない。 | × | 来年度以降施工予定 | | 側溝改修及びグリーンベルト設置を検討。 | | 来年度以降施工予定 | | | | | ○ | |
| 23 | " | 10 | 新田25号 | | 側溝に蓋もなく、歩道もない。 | × | 来年度以降施工予定 | | 側溝改修及びグリーンベルト設置を検討。 | | 来年度以降施工予定 | | | | | ○ | |
| 24 | " | 11 | 中央小学校正門前道路 | | グリーンベルト幅の拡幅を希望。 | ○ | H30年度施工予定 | H30.7.26 | グリーンベルトの拡幅を検討。 | H30.9.27 | H30年度施工予定 | 今年度中 | | | | ○ | |
| 25 | 沓掛小学校 | 1 | なかばのいしもち草 | | 見通しが悪く、車が出てくる。 | ○ | | H30.7.26 | 植栽部分の土地所有者に剪定を促すとともに、現在設置されているカーブミラーの向きを変えるか、増設するかを検討。 | H30.9.27 | 民地所有者へ支障樹木の剪定をお願いする。 | 今年度中 | | | | ○ | |
| 26 | " | 2 | 県道 | | 車通りが多いため、注意が必要。 | ○ | | H30.7.26 | 中央分離帯内にある雑草をなくすため、見通しは良くなると考えられる。そのため、経過観察する。 | H30.9.27 | 愛知県にて対応済み。 | | | | | | |
| 27 | " | 3 | セブンイレブン西側 | | 車通りが多い。 | × | | | | | | | | | | | |
| 28 | " | 4 | 沓掛保育園 | | 車通りが多い。 | ○ | | H30.7.26 | 薄くなっている外側線及び速度落せの表示を引き直す旨検討。また、現在グリーンベルトの表示がないが、こちらは要検討。 | H30.9.27 | 外側線を引き直し、グリーンベルトの設置を引き続き検討する。 | 今年度中 | | | | ○ | |
| 29 | " | 5 | ガソリンスタンド | | 車の出入りに注意。 | × | | | | | | | | | | | |
| 30 | " | 6 | 押ボタン信号 | | 歩行者信号の青の時間が非常に短い。車が速いスピードで走っている。 | ○ | | H30.7.26 | 実際に渡ってみたが、大人が渡りきる頃には信号が赤になってしまったので、子供が安全に渡りきれるよう青信号表示時間を延ばす旨に要望。 | H30.9.27 | 警察署へ歩行者信号の青信号点灯時間の延長を要望する。 | 未定 | | | | | ○ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--------------------------|---|---|---|----------|---|----------|---------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|---------------|---|
| 31 | 栄小学校 | 1 | 南館三丁目の小林商店の南側の三差路 | その道路を横切る横断歩道がない。 | × | 既に防災部局(防災防犯対策室)と警察で協議済みで、警察から設置できない旨回答あり。 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | " | 2 | 栄町姥子山 ひまわり児童館から西に200m付近 | 通学路沿いにある崖が崩れるのではないかと心配である。 | ○ | | H30.7.26 | 崖は確認できず、新築住宅建設中であった。 | H30.9.27 | 左記理由により危険箇所なし | | | | | | | | | |
| 33 | " | 3 | 栄保育園から落合グラウンド、大蔵池につながる坂道 | スピードが速い車が多いので、歩道にガードレールがあるといい。 | ○ | | H30.7.26 | ガードレールはないが、安全に通行できるだけの歩道幅がある。 | H30.9.27 | 安全に通行できる歩道幅員が確認できたため、問題なしと判断する。 | | | | | | | | | |
| 34 | " | 4 | 登り館線 | 歩道はあるが、側溝蓋がかかっていない。 | × | H31年度施工予定 | | 側溝改修を検討。 | | H31年度施工予定 | | | | | | | | | ○ |
| 35 | " | 5 | 栄72号 | 歩道がなく、側溝蓋もかかっていない。 | × | 来年度以降施工予定 | | 側溝改修及びグリーンベルト設置を検討。 | | 来年度以降施工予定 | | | | | | | | | ○ |
| 36 | " | 6 | 栄87号 | 歩道がなく、側溝蓋もかかっていない。 | × | 来年度以降施工予定 | | 側溝改修及びグリーンベルト設置を検討。 | | 来年度以降施工予定 | | | | | | | | | ○ |
| 37 | " | 7 | 栄114号 | 歩道がなく、側溝蓋もかかっていない。 | × | 来年度以降施工予定 | | 側溝改修及びグリーンベルト設置を検討。 | | 来年度以降施工予定 | | | | | | | | | ○ |
| 38 | " | 8 | 栄115号 | 歩道がなく、側溝蓋もかかっていない。 | × | 来年度以降施工予定 | | 側溝改修及びグリーンベルト設置を検討。 | | 来年度以降施工予定 | | | | | | | | | ○ |
| 39 | 双峰小学校 | 1 | 豊明団地27棟 | バイクとゴミ用ネットが邪魔で歩きにくい。 | × | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | " | 2 | 西門横断歩道 | 見通しがよくない。 | ○ | | H30.7.26 | 車両が来ることはカーブミラーがあることから確認できる。 | H30.9.27 | 学校側に引き続き児童のとびだしがないよう指導していく。 | 今年度中 | | | | | | | 市教委から学校へ指導する。 | |
| 41 | " | 3 | ファミリーマートの近くの交差点 | 交通量が多い。 | × | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | " | 4 | 4丁目交差点 | 交通量が多い。団地近くの横断歩道に信号がない。ほしのしろ幼稚園の坂道 | ○ | | H30.7.26 | 荒巻池側に渡るための横断歩道があるが、信号機がないため、設置を要望。 | H30.9.27 | 警察署へ歩行者信号の設置を要望する。 | 未定 | | | | | | | | ○ |
| 43 | " | 5 | ヴァンパールの駐車場 | 車の出入りが多い。 | × | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | " | 6 | 学校近くの歩道橋 | 交通量が多い。 | × | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | " | 7 | 豊明団地18棟 | 坂道が歩きにくい。 | × | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 大宮小学校 | 1 | 磯部家の近く | 坂で道が狭く危ない。 | ○ | | H30.7.26 | 住宅街で交通量は少ない。経過観察する。 | H30.9.27 | 住宅街で交通量は少ない。経過観察する。 | | | | | | | | | |
| 47 | " | 2 | 大宮小運動場南東近く坂 | T字路で坂。 | ○ | | H30.7.26 | 住宅街で交通量は少ない。経過観察する。 | H30.9.27 | 住宅街で交通量は少ない。経過観察する。 | | | | | | | | | |
| 48 | " | 3 | 階段をのぼった所 | 飛び出しに注意。 | ○ | | H30.7.26 | 見通しはよいが、子供の飛び出しを防止するため「とびだしちゅうい」の看板をたてる旨検討。 | H30.9.27 | 「とびだしちゅうい」の看板の設置を引き続き検討する。 | 未定 | | | | | | | 防災部局で検討する。 | |
| 49 | " | 4 | 中京競馬場南交差点 | 2つの交差点が連続する。 | × | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | " | 5 | 西部保育園東を住宅街に入った所 | 歩道なし、白線のみ。 | ○ | | H30.7.26 | 中京競馬場裏側にて白線のない箇所があるため、白線設置を検討。 | H30.9.27 | 白線を引き直す。 | 今年度中 | | | | | | | | ○ |
| 51 | " | 6 | 西部保育園東 | 歩道狭く、緑石のみ。 | ○ | | H30.7.26 | 車道、歩道ともに狭く、幅員は難しいと現地で判断。 | H30.9.27 | 道路の形状から歩道の幅員は難しいと判断する。 | | | | | | | | | |
| 52 | 唐竹小学校 | 1 | 豊明団地52棟南側道路 | ブドウ畑跡地にマンション建設中のため、工事用車両の出入りがある。 | × | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | " | 2 | スギ薬局二村台65号店東側 | 道幅は広くないが、スギ薬局西側の道を選ける近道になっているため、通行量が多い。T字路になっており、人も車も飛び出しやすい。 | ○ | | H30.7.26 | 既存する白線が薄いため、引き直しを検討。 | H30.9.27 | 白線を引き直す。 | 今年度中 | | | | | | | | ○ |