

豊明市内未就学児が日常的に集団で移動する経路の対策箇所一覧表

令和3年5月時点

【青い鳥保育園】

整理番号	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
青-1	市道三崎2号	豊明市三崎町三崎32-13地先	公園入口に横断歩道がないため、横断時危険。	滞留スペースの確保ができないため横断歩道の設置はできない。路面標示等の設置により、速度抑制を行う。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了
青-2	市道三崎2号	豊明市三崎町ゆたか台33-13地先	歩道が整備されておらず、車の通行時の速度も速い。	外側線及びびグリーンベルトを設置する。	豊明市土木課	令和3年度
青-3	市道三崎36号	豊明市三崎町ゆたか台37-5地先	歩道が整備されておらず、道路幅員も十分でない。	外側線及びびグリーンベルトを設置する。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了
青-4	市道西川17号	豊明市西川町横井3-3地先	歩道が整備されておらず、車の通行時の速度も速い。	外側線及びびグリーンベルトを設置する。	豊明市土木課	令和3年度

【対策検討メンバー】豊明市保育課、青い鳥保育園、豊明市土木課、愛知警察署

【内山保育園】

整理番号	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
内-1	市道栄207号	豊明市栄町大原80-4地先	歩道が整備されておらず、道路幅員も十分でない。	外側線及びびグリーンベルトを設置する。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了
内-2	市道善江大原線	豊明市栄町大原63-6地先	歩道が整備されておらず、道路幅員も十分でない。	外側線及びびグリーンベルトを設置する。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了
内-3	市道善江大原線	豊明市栄町上姥子3-176地先	歩道が整備されておらず、車の通行時の速度も速い。	外側線及びびグリーンベルトを設置する。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了
内-4	市道栄241号	豊明市栄町下原73-6地先	歩道が整備されておらず、道路幅員も十分でない。	外側線を設置する。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了

【対策検討メンバー】豊明市保育課、内山保育園、豊明市土木課、愛知警察署

豊明市内未就学児が日常的に集団で移動する経路の対策箇所一覧表

令和3年5月時点

【からたけ保育園】

整理番号	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
か-1	市道二村台線	豊明市二村台3丁目5地先	横断歩道はあるが、車の通行時の速度も速く、止まる車も少ないため、押ボタン信号希望	近くに横断歩道橋があり、信号設置はできない。街路樹伐採、路面標示等により視認性を確保する。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了

【対策検討メンバー】豊明市保育課、からたけ保育園、豊明市土木課、愛知警察署

【栄保育園】

整理番号	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
栄-1	市道栄114号	豊明市新栄町二丁目264-3地先	歩道が整備されておらず、道路幅員も十分でない。	外側線、グリーンベルト及び側溝蓋を設置する。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了
栄-2	市道栄138号	豊明市新栄町二丁目263-3地先	歩道が整備されておらず、道路幅員も十分でない。	外側線、グリーンベルト及び側溝蓋を設置する。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了
栄-3	市道栄124号	豊明市新栄町二丁目318地先	横断歩道の待機場所の防護柵が不十分。	防護柵を整備する。	豊明市土木課	令和3年度
栄-4	市道栄95号	豊明市新栄町七丁目289地先	横断歩道の待機場所に防護柵がない。歩道内の側溝に蓋のない箇所がある。	防護柵及び側溝蓋を設置する。	豊明市土木課	令和3年度
栄-5	市道栄143号	新栄町二丁目113地先	歩道が整備されておらず、道路幅員も十分でない。	外側線を設置する。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了

【対策検討メンバー】豊明市保育課、栄保育園、豊明市土木課、愛知警察署

【中部保育園】

整理番号	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
中-1	市道新田81号外	豊明市新田町郷下30-6地先	歩道が整備されておらず、道路幅員も十分でない。	外側線及びグリーンベルトを設置する。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了
中-2	市道新田49号	豊明市新田町西筋77-2地先	歩道が整備されておらず、道路幅員も十分でない。	外側線及びグリーンベルトを設置する。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了

【対策検討メンバー】豊明市保育課、中部保育園、豊明市土木課、愛知警察署

豊明市内未就学児が日常的に集団で移動する経路の対策箇所一覧表

令和3年5月時点

【二村台保育園】

整理番号	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
二-1	市道二村台32号	豊明市二村台4丁目16-7地先	歩道が整備されておらず、道路幅員も十分でない。	グリーンベルトを設置する。	豊明市土木課	令和3年度

【対策検討メンバー】豊明市保育課、二村台保育園、豊明市土木課、愛知警察署

【メモリーツリー三崎保育園】

整理番号	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
メ-1	市道三崎26号	豊明市三崎町中ノ坪21-4地先	公園入口に横断歩道がないため、横断時危険。	滞留スペースの確保ができないため横断歩道の設置はできない。路面標示等の設置により、速度抑制を行う。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了

【対策検討メンバー】豊明市保育課、メモリーツリー三崎保育園、豊明市土木課、愛知警察署

【館保育園】

整理番号	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
館-1	市道栄38・42号	豊明市栄町南館125-93地先	曲がり角にて視認性が悪いため危険。	カーブミラーを設置する。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了
館-2	市道栄48号	豊明市栄町南館182-32地先	歩行者のスペース狭く、側溝に蓋のない箇所もある。	側溝蓋を設置する。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了
館-3	市道栄55号	豊明市新栄町五丁目57-2地先	歩道が整備されておらず、道路幅員も十分でない。	外側線、グリーンベルト及び側溝蓋を設置する。	豊明市土木課	令和3年度
館-4	市道大脇館線	豊明市栄町南館298地先	横断歩道はあるが、車の通行時の速度も速く、止まる車も少ないため、押ボタン信号希望	設置条件を満たさないため、信号設置はできない。街路樹伐採、路面標示等により視認性を確保する。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了
館-5	市道栄116・117号	豊明市栄町大根63地先	歩道が整備されておらず、道路幅員も十分でない。	外側線及びグリーンベルトを設置する。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了
館-6	市道118・120号	豊明市新栄町四丁目147-1地先	歩道が整備されておらず、道路幅員も十分でない。	外側線を設置する。	豊明市土木課	令和2年度 対策完了
館-7	市道栄124号	豊明市新栄町三丁目376-2地先	横断歩道の待機場所に防護柵がない。	防護柵を整備する。	豊明市土木課	令和3年度

【対策検討メンバー】豊明市保育課、館保育園、豊明市土木課、愛知警察署