


未就学児が日常的に集団で移動する経路の対策箇所図

(青い鳥保育園)
(メモリーツリー三崎保育園)

令和3年5月更新



青-1
車の通過速度も速く、横断歩道もない。
〈対策前〉



〈対策メニュー〉
・路面標示による注意喚起

青-2
歩道が整備されておらず、車の通過速度も速い。
〈対策前〉



〈対策メニュー〉
・外側線、グリーンベルト設置

青-3
歩道が整備されておらず、道路幅員も十分でない。
〈対策前〉



〈対策メニュー〉
・外側線、グリーンベルト設置

青-4
歩道が整備されておらず、道路幅員も十分でない。
〈対策前〉



〈対策メニュー〉
・外側線、グリーンベルト設置

メ-1
車の通過速度も速く、横断歩道もない。
〈対策前〉



〈対策メニュー〉
・路面標示による注意喚起

——— 対策箇所
----- 移動経路

未就学児が日常的に集団で移動する経路の対策箇所図

(内山保育園)
(南部保育園)

令和3年5月更新

内-2
歩道が整備されておらず、
道路幅員も十分でない。
〈対策前〉



〈対策後〉



〈対策メニュー〉
・外側線、グリーンベルト
設置

内-3
歩道が整備されておらず、
車の通過速度も速い。
〈対策前〉



〈対策後〉



〈対策メニュー〉
・外側線、グリーンベルト
設置

内-1
歩道が整備されておらず、
道路幅員も十分でない。
〈対策前〉



〈対策後〉



〈対策メニュー〉
・外側線、グリーンベルト
設置


内-4
歩道が整備されておらず、
道路幅員も十分でない。
〈対策前〉



〈対策後〉



〈対策メニュー〉
・外側線設置




— 対策箇所

----- 移動経路

未就学児が日常的に集団で移動する経路の対策箇所図

(二村台保育園)
(からたけ保育園)

令和3年5月更新



か-1
車の通過速度も速く、横断歩道で止まる車も少ない。
〈対策前〉



〈対策後〉



〈対策メニュー〉
・街路樹伐採による視認性の確保
・路面標示による注意喚起

二-1
歩道が整備されておらず、道路幅員も十分でない。
〈対策前〉



〈対策メニュー〉
・グリーンベルト設置

● 対策箇所
--- 移動経路