

R1通学路危険箇所一覧

①危険箇所取りまとめ						②合同点検		③対策の検討									
市通し 番号	学校名	学校通し 番号	通学路の危険・要注意箇所	道路 種別	通学路の状況・危険の内容	合同点検の 実施有無	備考	合同点検日	対策の検討事項	検討日時	検討結果	対策予定時期	学校による対策			道路管 理者によ る対策	警察署 による対 策
													通学路 変更	ポランティフ 等による立ち 寄りなど	その他		
1	豊明小学校	1	旧東海道が坂交差点南側道路と交わる十字路		交通量が多く、ガードレールもない。	×	前年度点検済み										
2	"	2	坂畑公園南側道路		雨が降ると大きな水たまりが出来る。	×	前年度点検済み										
3	"	3	鎌ヶ須理容旭の十字路		横断歩道が1カ所しかない。	×	前年度点検済み										
4	"	4	学校西門を出て名鉄を越え、すぐに右折する道路		歩道が狭いが、交通量が多く危険。	×	前年度点検済み										
5	"	5	学校西門を出て、南部児童館に下っていく道路		歩道があるが道幅が狭い。雨天時に傘を差すと特に危険。	×	前年度点検済み										
6	"	6	名鉄線路沿いの金網フェンス		フェンスが傾いていて危険。	×	前年度点検済み										
7	"	7	鎌ヶ名純堀線		道路幅が狭く、歩道がない。	×	前年度点検済み										
8	"	8	一刻堂横から三崎小通学路との境目		通学路が狭くポールが支障になっている。またグリーンベルトの表示がない部分がある。	×	前年度点検済み										
9	"	9	NTT西日本東阿野電話交換所前道路		グリーンベルトの表示と、側溝蓋の設置を希望する。	×	前年度点検済み										
10	"	10	三田皮膚科前から鎌ヶ名歩道橋の間		道路幅が狭く、側溝が老朽化して危険。	×	前年度点検済み										
11	"	11	鎌ヶ名歩道橋		穴が空いている箇所があるため補修してほしい。雨の日は滑りやすいため、滑り止め対応をしてほしい。	×	前年度点検済み										
12	"	12	豊明小学校前旧国道		交差点の赤色塗装が薄くなっているため、再塗装をお願いしたい。またグリーンベルトがないため塗装してほしい。民地の盆栽が歩道部分まで出ており、雨天時に傘がひっかかって危険なため剪定してほしい。	×	前年度点検済み										
13	"	13	修静院の近くの交差点		車通りが多いが信号機がないため非常に危険。	○		R1.9.4	ライン引き直し、交差点を赤く塗装する。	R1.11.26	ライン引き直し、交差点を赤く塗装する。	R2年度実施				○	
14	中央小学校	1	新田町大割地内、南山公園前道路		抜け道状態で交通量が多く、とても速い速度で車が通り抜ける。歩道が片側しかないため、渡らざるをえないが、横断歩道もなく、とても危険。	×	前年度点検済み										
15	"	2	新田町南山地内、さくら館前道路		抜け道状態で交通量が多く、とても速い速度で車が通り抜ける。横断歩道もあり、道路が赤く塗られているが、それでも危険。見守り隊の方が車を止めてくれないと渡れない(横断歩道があっても基本、車は停まらない、減速しない)。	×	前年度点検済み										
16	"	3	阿野町上納地内、中京セーフティーガラス前道路		抜け道として使われ、交通量が多く、とても速い速度で車が通り抜ける。横断歩道もあり、道路が赤く塗られているが、それでも危険。見守り隊の方が車を止めてくれないと児童は渡れない。	×	前年度点検済み										
17	"	4	阿野町稲葉地内、琵琶ヶ池北西側T字路		抜け道状態で交通量が多い。T字路にはなっているが、車が速いスピードで迫ってくる。横断歩道はあるが、歩行者のために減速してくれる自動車は少ない。	×	前年度点検済み										
18	音掛小学校	1	県道春木音掛線ポールがあるが交通量多い		赤いポールがあるが、ポールの背は低く、トラックなどの交通量も多いため、ガードレールがあると良い	○		R1.9.4	反対側に歩道があるため、ポール側を階段登下校に利用しているか学校に確認する。	R1.11.26	ポール側側帯内を通学路として使用しているため、通学路の変更を検討する。	R2年度実施	○				
19	"	2	点滅信号		東から徳田池下の交差点に抜ける車が多く、スピード落とさずに走る(一旦停止をしない)車が多い。	○		R1.9.4	歩行者注意など路面表示にて注意喚起を行う	R1.11.26	歩行者注意など路面表示にて注意喚起を行う	R2年度実施				○	
20	栄小学校	1	南館三丁目の小林商店の南側の三差路		その道路を横切る横断歩道がない。	×											
21	"	2	「栄小学校」交差点から西に上がる坂道		歩道が電柱にあり、通りにくい。	○		R1.9.4	グレーチングの設置を行う。また民地のフェンスが倒れてきているため、対応を要検討。	R1.11.26	グレーチングの設置を行う。また、民地のフェンスについては、土地所有者に再度通知する。	今年度中				○	
22	"	3	栄保育園から落合グランド、大蔵池につながる坂道		スピードが速い車が多いので、歩道にガードレールがあると良い。	×											
23	双峰小学校	1	豊明団地27棟		段差の上にバイクが置いてある。	×											
24	"	2	どんぐり公園や団地8棟の所		自転車飛び出してくる。	×											
25	"	3	大学病院から双峰小学校までの道路		道路幅が狭く、大学病院へ向かう車が多く通る。	○	新設校開設準備委員会要望	R1.10.21	グリーンベルトを設置する。	R1.11.26	グリーンベルトを設置する。	R2年度実施				○	
26	"	4	双峰小学校北東部の道路		大学病院へ向かう車が多く通る。	○	新設校開設準備委員会要望	R1.10.21	グリーンベルトを設置する。	R1.11.26	グリーンベルトを設置する。	R2年度実施				○	
27	"	5	双峰小学校西門外部横断歩道部		多くの児童が横断歩道を横断するが、車の交通量が一定以上ある。	○	新設校開設準備委員会要望	R1.10.21	既存カーブミラーを撤去、サイズを大きくしカーブミラーを新設する。横断歩道を赤色標示とし、注意喚起の文字を標示する。	R1.11.26	既存カーブミラーを撤去、サイズを大きくしカーブミラーを新設する。横断歩道を赤色標示とし、注意喚起の文字を標示する。	R2年度実施	○			○	
28	"	6	双峰小前交差点		多くの児童が交差点の道を横断するが、車の交通量が多い。	○	新設校開設準備委員会要望	R1.10.21	交差点付近に赤色ラインを引き目立つようにする。	R1.11.26	交差点付近に赤色ラインを引き目立つようにする。	R2年度実施	○			○	
29	"	7	皿池交差点北東部の交差点		車の抜け道になっていて、交通量が一定以上ある。	○	新設校開設準備委員会要望	R1.10.21	必要とされる標示等が既になされている。これ以上の対応を行うことができない。	R1.11.26	必要とされる標示等が既になされている。これ以上の対応を行うことができない。		○				
30	"	8	団地29棟とつくし公園の間		団地内の道路であるが、交通量が多い。	×	新設校開設準備委員会要望		豊明団地内の道路であることから、管理者に対して対応を要望する。	R1.11.26	豊明団地内の道路であることから、管理者に対して対応を要望する。				市教育委員会にて対応		
31	"	9	団地21棟とからたけ保育園の間		団地内の道路であるが、見通しが悪い。	×	新設校開設準備委員会要望		豊明団地内の道路であることから、管理者に対して対応を要望する。	R1.11.26	豊明団地内の道路であることから、管理者に対して対応を要望する。				市教育委員会にて対応		

