

令和3年 通学路危険箇所一覧

①危険箇所取りまとめ				②合同点検		③対策の検討										
市通 番号	学校名	学校通 番号	危険・注意箇所	状況・危険の内容	合同 点検日	対策の検討事項	検討 日時	検討結果	対策予定 時期	学校による対策			道路管 理者によ る対策	防災防犯 対策課に よる対策	警察によ る対策	
										通学路変 更	ボランティア等 による立番など	その他				
1	豊明小	1	旧東海道が坂部交差点南側道路と交わる十字路	交通量が多く、ガードレールもない。	R3.5.21	道路管理者と警察で協議済み	R3.6.4	グリーンベルト施工済・道路構造的にガードレール対応不可								
2	豊明小	2	坂畑公園南側道路	雨が降ると大きな水たまりが出来る。	R3.5.21	歩道部分異常なし、車道に少し水たまりがある	R3.6.4	車道に少し水たまりがあるので経過観察	未定				○			
3	豊明小	3	鎌ヶ須理容旭の十字路	横断歩道が1カ所しかない。	R3.5.21	公安委員会に横断歩道を要望	R3.6.4	公安委員会に横断歩道を要望したが退避場所無しで対応不可	未定						○	
4	豊明小	4	学校西門を出て名鉄を越え、すぐに右折する道路	歩道が狭いが、交通量が多く危険。	R3.5.21	グリーンベルトの表示工事済	R3.6.4	グリーンベルト工事済								
5	豊明小	5	学校西門を出て、南部児童館に下っていく道路	歩道があるが道幅が狭い。雨天時に傘を差すと特に危険。	R3.5.21	既設道路幅員が狭くグリーンベルト施工済み	R3.6.4	グリーンベルト施工済み								
6	豊明小	6	名鉄線路沿いの金網フェンス	フェンスが傾いていて危険。	R3.5.21	倒れているフェンスの改修	R3.6.4	計画的にフェンス改修	今年度				○			
7	豊明小	7	鎌ヶ名純堀線	道路幅が狭く、歩道がない。	R3.5.21	グリーンベルトの表示工事済設置検討	R3.6.4	グリーンベルト工事予定	今年度				○			
8	豊明小	8	一刻堂横から三崎小通学路との境目	通学路が狭くポールが支障になっている。またグリーンベルトの表示がない部分がある。	R3.5.21	ポール撤去・グリーンベルト施工済み	R3.6.4	ポール撤去・グリーンベルト施工済み								
9	豊明小	9	NTT西日本東阿野電話交換所前道路	グリーンベルトの表示と、側溝蓋の設置を希望する。	R3.5.21	通学道路外なので区長要望	R3.6.4	通学道路外なので区長要望の提出していただく	今年度						学校から坂部区に要望書の提出をお願いする	
10	豊明小	10	三田皮膚科前から鎌ヶ名歩道橋の間	道路幅が狭く、側溝が老朽化して危険。	R3.5.21	グリーンベルト30年度施工済み	R3.6.4	グリーンベルト30年度施工済み								
11	豊明小	11	鎌ヶ名歩道橋	穴が空いている箇所があるため補修してほしい。雨の日は滑りやすいため、滑り止め対応をしてほしい。	R3.5.21	補修工事施工済み(国)	R3.6.4	補修工事施工済み(国)								
12	豊明小	12	豊明小学校前旧国道	交差点の赤色塗装が薄くなっているため、再塗装をお願いしたい。またグリーンベルトがないため塗装してほしい。民地の盆栽が歩道部分まで出ており、雨天時に傘がひっかかって危険なため剪定してほしい。	R3.5.21	交差点の赤色塗装・グリーンベルト施工済み	R3.6.4	交差点の赤色塗装・グリーンベルト施工済み								
13	豊明小	13	修静院の近くの交差点	車通りが多いが信号機がないため非常に危険。家もあり、見通しが悪い。通学路と知らせる看板が欲しい。	R3.5.21	【児童多し注意】などの看板設置対策	R3.6.4	【児童多し注意】などの看板設置予定	今年度					○		
14	豊明小	14	内山遊園の横の階段	階段が急で危険。雪や雨で滑りやすくなるのも危険。	R3.5.21	道路構造令に基づき施工されているが、滑り止め等	R3.6.4	道路構造令に基づき施工されている対応不可	未定						注意して歩行するように指導	
15	豊明小	15	星城高校手前の道路	横断歩道がないため、横断する際に危険。横断歩道を作ってほしい。	R3.5.21	横断歩道ができる	R3.6.4	道路構造的に施工不可							注意して歩行するように指導	
16	豊明小	16	学校西門を出て、南部児童館に下っていく道路のつきあたり	見通しが悪いため、危険。	R3.5.21	カーブミラーの設置	R3.6.4	カーブミラー施工済み								
17	豊明小	17	椎池公園の北西にある交差点付近	街灯がないため、部活動などで帰りが遅くなった際に危険。街灯をつけてほしい。	R3.5.21	電柱に防犯灯設置	R3.6.4	電柱に防犯灯有						○	樹木枝で見えないので剪定を町内に要望	
18	豊明小	18	セブンイレブンの出入り口	車の出入りが危険。	R3.5.21	歩道あり、注意して歩行するように指導	R3.6.4	歩道あり、注意して歩行するように指導							注意して歩行するように指導	
19	中央小	危1	新田町大割地内、南山公園前道路	抜け道状態で交通量が多く、とても速い速度で車が通り抜ける。歩道が片側しかないため、渡らざるをえないが、横断歩道もなく、とても危険。	R3.5.21	歩道設置・横断歩道の設置	R3.6.4	用地無し、歩道設置は不可、横断歩道は道路構造的に設置不可								注意して歩行するように指導
20	中央小	危2	新田町南山地内、さくら館前道路	抜け道状態で交通量が多く、とても速い速度で車が通り抜ける。横断歩道もあり、道路が赤く塗られているが、それでも危険。見守り隊の方が車を止めてくれないと渡れない(横断歩道があっても基本、車は停まらない、減速しない)。	R3.5.21	グリーンベルト・横断歩道・交差点赤色表示	R3.6.4	グリーンベルト・横断歩道・交差点赤色表示施工済み			○					見守り隊等の協力をお願いする
21	中央小	危3	阿野町上納地内、中京セーフティーガラス前道路	抜け道として使われ、交通量が多く、とても速い速度で車が通り抜ける。横断歩道もあり、道路が赤く塗られているが、それでも危険。見守り隊の方が車を止めてくれないと児童は渡れない。	R3.5.21	グリーンベルト・横断歩道・交差点赤色表示	R3.6.4	グリーンベルト・横断歩道・交差点赤色表示施工済み			○					見守り隊等の協力をお願いする
22	中央小	危4	阿野町稲葉地内、琵琶ヶ池北西側T字路	抜け道状態で交通量が多い。T字路にはなっているが、車が速いスピードで迫ってくる。横断歩道はあるが、歩行者のために減速してくれる自動車は少ない。	R3.5.21	横断歩道有り止まれ表記あり、	R3.6.4	注意して歩行するように指導(学校)								
23	沓掛小	1	沓掛町上根地内T字路	路地が狭くて車に注意が必要。特にT字路は周りが見にくくて心配している。	R3.5.21	道路拡幅、カーブミラー設置	R3.6.4	道路拡幅は用地無し不可、カーブミラー施工済み								
24	沓掛小	2	沓掛町東本郷地内	交通量が多い。	R3.5.21	カーブミラー・横断歩道・外側線	R3.6.4	カーブミラー・横断歩道施工済み外側線の引直し検討	未定				○			
25	沓掛小	3	沓掛町丘下地内	見通しが悪く、道が狭い。	R3.5.21	カーブミラー・外側線	R3.6.4	カーブミラー施工済み外側線引直し検討	未定				○			

①危険箇所取りまとめ				②合同点検		③対策の検討									
市通 番号	学校名	学校通 番号	危険・注意箇所	状況・危険の内容	合同 点検日	対策の検討事項	検討 日時	検討結果	対策予定 時期	学校による対策			道路管 理者によ る対策	防災防犯 対策課に よる対策	警察によ る対策
										通学路変 更	ボランティア等 による立番など	その他			
26	沓掛小	4	沓掛町西田付近など	歩道がでこぼこしている。	R3.5.21	歩道舗装の改修	R3.6.4	歩道改修計画で、本年度改修工事発注済み全路線終了	今年度				○		
27	沓掛小	5	沓掛町西田地内	田んぼの一本道で人通りが少ない。	R3.5.21	歩道あり	R3.6.4	注意して歩行するように指導				注意して歩行するように指導			
28	沓掛小	6	沓掛町城塚地内横断歩道	交通が多い。	R3.5.21	歩道・横断歩道あり	R3.6.4	注意して歩行するように指導				注意して歩行するように指導			
29	栄小	1	南館三丁目の小林商店の南側の三差路	その道路を横切る横断歩道がない。	R3.5.21	横断歩道の設置	R3.6.4	警察と協議済みで、現時点では設置不可の回答あり							
30	栄小	2	「栄小学校」交差点から西に上がる坂道	歩道が電柱にあり、通りにくい。	R3.5.21	歩道側溝蓋を設置し有効幅員を確保	R3.6.4	歩道側溝蓋を本年度より計画的に設置	今年度				○		
31	栄小	3	栄保育園から落合グランド、大蔵池につながる坂道	スピードが速い車が多いので、歩道にガードレールがあるといい。	R3.5.21	交差点部を中心にガードレールの設置	R3.6.4	交差点部を中心にガードレール設置を検討する	今年度				○		
32	二村台	1	唐竹保育園近くの歩道	歩道が狭く、交通が多い	R3.5.21	団地内道路	R3.6.4	団地内道路のため団地に要望				学校から団地に要望			
33	二村台	2	唐竹保育園前の横断歩道	見通しが悪い	R3.5.21	路面標示・見守り隊による、安全歩行指導	R3.6.4	路面標示済み・見守り隊による、安全歩行指導				注意して歩行するように指導			
34	二村台	3	池浦公園の横	路上駐車が多い	R3.5.21	グリーンベルトの施工	R3.6.4	グリーンベルトの検討	未定				○		
35	二村台	4	青山歯科の前の横断歩道	時間によって交通が多い	R3.5.21	注意して歩行するように指導	R3.6.4	注意して歩行するように指導							
36	二村台	5	42棟前の歩道橋下	自転車が下り坂を勢よく下ってくる	R3.5.21	注意して歩行するように指導	R3.6.4	注意して歩行するように指導							
37	二村台	6	唐竹グランド東の横断歩道	交通が多い	R3.5.21	注意して歩行するように指導	R3.6.4	注意して歩行するように指導							
38	二村台	7	唐竹グランド西の歩道	道幅が狭い(自転車が来ると2列になれない)	R3.5.21	歩道幅の検討	R3.6.4	公園及び保育園駐車場整備済みで拡幅不可(都計)				注意して歩行するように指導			
39	二村台	8	13.14棟の間	時間帯によって交通が多い	R3.5.21	団地内道路	R3.6.4	団地内道路のため団地に要望				学校から団地に要望			
40	二村台	9	31グループの通学路	道幅が狭い	R3.5.21	グリーンベルト・道路拡幅	R3.6.4	グリーンベルト対応済み、道路拡幅不可							
41	二村台	10	つくし公園	集合するのに危険箇所がある	R3.5.21	団地内道路	R3.6.4	団地内道路のため団地に要望				学校から団地に要望			
42	二村台	11	ファミリーマート前	出入りする車が多い	R3.5.21	歩道あり、注意して歩行するように指導	R3.6.4	歩道あり、注意して歩行するように指導				注意して歩行するように指導			
43	二村台	12	ガソリンスタンド周辺	出入りする車が多い	R3.5.21	歩道あり、注意して歩行するように指導	R3.6.4	歩道あり、注意して歩行するように指導				注意して歩行するように指導			
44	大宮小	危1	和田家前のL字坂付近	坂で道が狭く危ない。	R3.5.21	道路拡幅	R3.6.4	用地無し道路拡幅不可				道の右を一列で歩行するように指導			
45	大宮小	危2	大宮小運動場南東近く坂	T字路で坂	R3.5.21	飛び出しをしないように指導	R3.6.4	飛び出しをしないように指導				飛び出しをしないように指導			
46	大宮小	危3	階段をのぼった所	飛び出しに注意	R3.5.21	階段上部に注意	R3.6.4	飛び出しをしないように階段上部にシール貼る	今年度			飛び出しをしないように指導		○	
47	大宮小	危4	中京競馬場南交差点	2つの交差点が連続する	R3.5.21	信号を守り、注意して横断するように指導	R3.6.4	信号を守り、注意して横断するように指導				信号を守り、注意して横断するように指導			
48	大宮小	危5	西部保育園東	歩道狭く縁石のみ	R3.5.21	歩道あり、歩道拡幅検討	R3.6.4	都市計画路線、及び県道、歩道拡幅不可。早期計画道路事業の実施要望				道の右を一列で歩行するように指導			
49	大宮小	危6	危5を住宅街に入った所	歩道なし、白線のみ	R3.5.21	グリーンベルト・外側線	R3.6.4	グリーンベルト検討及び外側線引直し	未定				○		
50	大宮小	危7	鶴根・榎山交差点	細い道への出入りが危険	R3.5.21	車両に注意して歩行するように指導	R3.6.4	車両に注意して歩行するように指導							
51	大宮小	危8	鶴根・榎山交差点から榎山池へ	車の出入りが多い	R3.5.21	車両に注意して歩行するように指導	R3.6.4	車両に注意して歩行するように指導							
52	大宮小	危9	青山家の近く	坂が多い。	R3.5.21	車両に注意して歩行するように指導	R3.6.4	車両に注意して歩行するように指導							
53	大宮小	危10	榎山台十字路	住宅地だが交通がある	R3.5.21	車両に注意して歩行するように指導	R3.6.4	車両に注意して歩行するように指導							
54	三崎小	危1	三崎町中ノ坪公園	車のスピード出て危険	R3.5.21	前年度グリーンベルト施工済み	R3.6.4	前年度グリーンベルト施工済み							