

令和6年度 通学路危険箇所一覧

①危険箇所取りまとめ					②対策							
市通番号		学校通 し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	検討結果	対策予定時期	学校による対策			道路管理 者による 対策	防災防犯 対策課に よる 対策	警察によ る対策
							通学路変 更	ボラン ティア等 による立 ち番等	その他			
1	豊明小学校	1	鎗ヶ名歩道橋	雨の日は滑りやすいため、滑り止め対応をしてほしい。	—	—	—	—	—	—	—	—
2	中央小学校	1	阿野町稲葉地内、琵琶ヶ池北西側T字路	抜け道状態で交通量が多い。T字路になっている・横断歩道はあるが、減速せずに進入してくる車が多く危険。	新たな看板の設置（防災防犯対策課） 停止線、文字を視覚的にカラー塗装により強調する（道路管理者） 0の日に対応（警察）	R6年度内 R7年度内 随時				○	○	○
3	中央小学校	2	新田町門先地内、中国料理香楽豊明（取壊し済み）と徳川ホルモンセンター豊明御殿の間	朝の通勤時には、信号回避や中部保育園への送迎のための車の通り抜けが多い。一時停止の標識はあるが、勢いあまって飛び出す車もあるため注意が必要。	0の日に対応（警察）	随時						○
4	栄小学校	1	落合公園	対面交差点が危険	看板の設置（防災防犯対策課）	R6年度内					○	
5	栄小学校	2	大原池西側の堤防道路	道路幅が狭く歩道がない。	歩道拡幅工事の実施（道路管理者）	R8年度				○		
6	栄小学校	3	山ノ神公園北西側	抜け道状態で交通量が多い。歩道が狭く車が多いため危険。	側溝蓋の設置（道路管理者） 車止ポールの設置（道路管理者）	R7年度内				○		
7	栄小学校	4	アオキスーパー東側交差点	横断歩道付近の車両からの歩行者の視認性が悪く危険。	街路樹の撤去及び防護柵設置（道路管理者）	R7年度内				○		
8	栄小学校	5	サンマンションアトレ豊明付近交差点	横断歩道付近の車両からの歩行者の視認性が悪く危険。	街路樹の撤去及び防護柵設置（道路管理者）	R7年度内				○		
9	栄小学校	6	栄小西側交差点付近	横断歩道付近の車両からの歩行者の視認性が悪く危険。	街路樹の撤去及び防護柵設置（道路管理者）	R7年度内				○		
10	沓掛小学校	1	沓掛町陣田交差点	交通量が多いが、信号機がない。	通学路変更対応（学校）	未定	○					
11	沓掛小学校	2	沓掛町東本郷（セトル本郷付近）の交差点	横断歩道はあるものの、歩行者用信号機がない。	協議中（警察）	未定						○
12	沓掛小学校	3	市道沓掛北145号、市道桜ヶ丘沓掛線の交差点付近の横断歩道	横断歩道はあるものの、視認性が悪く危険。	街路樹の撤去及び防護柵設置（道路管理者）	R7年度内				○		
13	二村台小学校	1	間米東交差点までの歩道	登校時、自転車が多く通り、危険。	改めて注意して歩行するように指導（学校）	R6年度内			○			
14	二村台小学校	2	藤田医科大学病院から二村台小学校までの歩道	登校時、車が多く、歩道も狭いため危険。	看板の設置（防災防犯対策課）	R6年度内					○	
15	二村台小学校	3	中京競馬場北東側交差点の横断歩道付近	横断歩道付近の車両からの歩行者の視認性が悪く危険。	街路樹の撤去及び防護柵設置（道路管理者）	R7年度内				○		
16	大宮小学校	1	危5を住宅街に入った所 6	歩道狭く縁石のみ。	看板の設置（防災防犯対策課）	R6年度内					○	
17	三崎小学校	1	三交住宅西児童遊園地あたり	公園の道から曲がるところが危ない	グリーンベルト施工（道路管理者）	R6年度内				○		
18	三崎小学校	2	西川町笹原 ふれあいの道付近	バイクがよく走っていて危ない	乗り入れ禁止看板の設置（道路管理者） 車止ポールの設置（道路管理者）	R7年度内				○		
19	三崎小学校	3	西川町横井 近藤ハイツあたり	集合場所の近くの坂が死角になっていて危険	看板の設置（防災防犯対策課）	R6年度内					○	
20	三崎小学校	4	中ノ坪公園周囲	トイレ側に車を停めている人が多い	看板の設置（防災防犯対策課） 南側道路公園側外側線設置（道路管理者）	R6年度内 R7年度内				○	○	
21	舘小学校	1	新栄歯科前交差点	横断歩道付近の車両からの歩行者の視認性が悪く危険。	街路樹の撤去及び防護柵設置（道路管理者）	R7年度内				○		