

令和4年度 通学路危険箇所一覧

①危険箇所取りまとめ				②合同点検		③対策の検討										
市番番号	学校通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	見守りボランティアの意見	合同点検日	対策の検討	検討日時	検討結果	対策予定時期	学校による対策			道路管理者による対策	防災防犯対策課による対策	警察による対策	
										通学路変更	ボランティア等による立ち番等	その他				
1	豊明小	1	旧東海道が坂部交差点南側道路と交わる十字路口	交通量が多く、ガードレールもない。		R4.6.6	道路管理者と警察で協議済み(R3)	R4.6.6	グリーンベルト施工済み、外側線狭くし、センターラインを消すことにより歩道を広げる、ガードレール設置不可	R4実施予定				○		
2	豊明小	2	坂畑公園南側道路	雨が降ると大きな水たまりが出来る。		R4.6.6		R4.6.6	確認できず							
3	豊明小	3	鎌ヶ須理容旭の十字路	横断歩道が1カ所しかない。		R4.6.6	公安委員会に横断歩道を要望(R3)	R4.6.6	公安委員会に横断歩道を要望したが退避場所なして対応不可							
4	豊明小	4	学校西門を出て名鉄を越え、すぐに右折する道路	歩道が狭いが、交通量が多く危険。		R4.6.6	交通量を少なくする検討	R4.6.6	グリーンベルト施工済 旧東海道の郵便局交差点に登校時の進入禁止看板を設置	看板R4実施予定					○	
5	豊明小	5	学校西門を出て、南部児童館に下っていく道路	歩道があるが道幅が狭い。雨天時に傘を差すと特に危険。		R4.6.6	交通量を少なくする検討	R4.6.6	グリーンベルト施工済 旧東海道の郵便局交差点に登校時の進入禁止看板を設置	看板R4実施予定					○	
6	豊明小	6	名鉄線路沿いの金網フェンス	フェンスが傾いていて危険。		R4.6.6		R4.6.6	フェンス改修施工済							
7	豊明小	7	鎌ヶ名純堀線	道路幅が狭く、歩道がない。		R4.6.6		R4.6.6	グリーンベルト施工済							
8	豊明小	8	一刻堂横から三崎小通学路との境目	通学路が狭くポールが支障になっている。またグリーンベルトの表示がない部分がある。		R4.6.6		R4.6.6	ポール撤去、グリーンベルト施工済							
9	豊明小	9	NTT西日本東阿野電話交換所前道路	グリーンベルトの表示と、側溝蓋の設置を希望する。		R4.6.6		R4.6.6	グリーンベルトと側溝蓋両方とも検討 片側だけでいいか確認する							
10	豊明小	10	三田皮膚科前から鎌ヶ名歩道橋の間	道路幅が狭く、側溝が老朽化して危険。		R4.6.6		R4.6.6	グリーンベルト施工済							
11	豊明小	11	鎌ヶ名歩道橋	穴が空いている箇所があるため補修をしてほしい。雨の日は滑りやすいため、滑り止め対応をしてほしい。		R4.6.6		R4.6.6	補修工事施工済(国)							
12	豊明小	12	豊明小学校前旧国道	交差点の赤色塗装が薄くなっているため、再塗装をお願いしたい。またグリーンベルトがないため塗装してほしい。民地の盆栽が歩道部分まで出ており、雨天時に傘がひっかかって危険なため剪定してほしい。		R4.6.6	交差点の赤色塗装、グリーンベルトの表示工事済	R4.6.6	交差点の赤色塗装、グリーンベルト施工	R2一部実施済み R4実施予定				○		
13	豊明小	13	修静院の近くの交差点	車通りが多いが信号機がないため非常に危険。家もあり、見通しが悪い。通学路と知らせる看板が欲しい。		R4.6.6		R4.6.6	児童多しの看板設置済み							
14	豊明小	14	内山遊園の横の階段	階段が急で危険。雪や雨で滑りやすくなるのも危険。		R4.6.6	道路構造令に基づき施工されているがその他の対策の可能性	R4.6.6	道路構造令に基づき施工されており勾配の変更は不可 注意して歩行するよう指導					○		
15	豊明小	15	星城高校手前の道路	横断歩道がないため、横断する際に危険。横断歩道を作ってほしい。		R4.6.6	横断歩道及び注意看板設置の可能性	R4.6.6	道路幅せまく横断歩道作れない 注意看板も設置の確保困難 注意して歩行するよう指導					○		
16	豊明小	16	学校西門を出て、南部児童館に下っていく道路のつきあたり	見通しが悪いため、危険。		R4.6.6	視認性確保のための可能性	R4.6.6	カーブミラー施工済							

31	栄小	1	南館三丁目の小林量店の南側の三差路	その道路を横切る横断歩道がない。		R4.6.6	横断歩道設置の可能性	R4.6.6	駐車場の出入口にかかっているため横断歩道作れない									
32	栄小	2	「栄小学校」交差点から西に上がる坂道	歩道に電柱があり、通りにくい。		R4.6.6	対策の可能性	R4.6.6	原状からの対策は難しいため注意して歩行するよう指導								○	
33	栄小	3	栄保育園から落合グランド、大蔵池につながる坂道	スピードが速い車が多いので、歩道にガードレールがあるといい。		R4.6.6	R3点検済み	R4.6.6	ガードレールの設置	R4実施予定							○	
34	栄小	4	桜ヶ丘西の急こう配の坂道(下り)	かなりの急こう配のため、駆け下りてしまいがちで危険。		R4.6.6		R4.6.6	対応方法なし 通学路変更の検討								○	
35	栄小	5	落合東の高架を抜けた先の道	高架を抜けてくる車から歩行者が見づらい。歩道にガードレールがあった方がよい。反対側から坂道を下りて来る車がスピードが出やすく危険。	○	R4.6.6	R3点検済み	R4.6.6	ガードレールの設置	R4実施予定								○
36	栄小	6	栄中学校から大原公園方面への坂道および歩道	坂道からの見通しが悪い。暁幼稚園方面に横断歩道がない。		R4.6.6	横断歩道設置の可能性	R4.6.6	近くの横断歩道を利用を検討								○	
37	栄小	7	落合中エクセル新栄横交差点	交通量が多いが、横断歩道がないため危険。		R4.6.6	横断歩道の設置の可能性	R4.6.6	下りカーブでバス停もあるため横断歩道設置できない。								○	
38	栄小	8	「栄小学校」交差点の歩道	止まれマークが車道に近い。もう少し線を後ろにした方が安全。		R4.6.6	止まれマークの位置変更の可能性	R4.6.6	停止線の位置は妥当。下げると危険性が増す恐れあり									
39	栄小	9	名鉄線沿いの交差点	横断歩道入口に車が入れないような対策をしてほしい		R4.6.6	緩衝材になるようなものを横断歩道に設置する	R4.6.6	防護柵設置予定	R5実施予定							○	
40	沓掛小	1	沓掛小学校南の交差点	右折帯がなく、信号が赤になっても右折する車があり、歩行者が巻き込まれる危険がある。		R4.6.6	右折帯の設置を愛知県に要望する。	R4.6.6	右折帯設置予定	R4実施予定								○
41	二村台小	1	間米東交差点までの歩道	登校時、自転車が多く通り、危険。		R4.6.6		R4.6.6	歩道幅員確保のため状況確認により草刈りや植栽の剪定等を実施								○	
42	二村台小	2	唐竹公園前歩道	待機場所の安全確保をして欲しい。		R4.6.6	防護柵設置の可能性	R4.6.6	防護柵設置予定	R5実施予定								○
43	大宮小	1	磯部家の近く 危1	坂で道が狭く危ない。		R4.6.6		R4.6.6	対応方法なし 注意して歩行するよう指導								○	
44	大宮小	2	大宮小運動場南東近くの坂 危2	T字路で坂。		R4.6.6		R4.6.6	対応方法なし 注意して歩行するよう指導								○	
45	大宮小	3	階段をのぼったところ 危3	飛び出しに注意。		R4.6.6		R4.6.6	シール設置済み									
46	大宮小	4	中京競馬場南交差点 危4	2つの交差点が連続する。		R4.6.6		R4.6.6	道路形状からやむを得ない 注意して歩行するよう指導								○	
47	大宮小	5	西部保育園東 危5	歩道なし、白線のみ。		R4.6.6		R4.6.6	そのような場所が発見できず									
48	大宮小	6	危5を住宅街に入った所 危6	歩道狭く縁石のみ。		R4.6.6		R4.6.6	そのような場所が発見できず									
49	大宮小	7	鶴根・榎山交差点 危7	細い道への出入りが危険		R4.6.6		R4.6.6	一方通行にするぐらいしか方法がない。その場合には全世帯の同意が必要 注意して歩行するよう指導								○	
50	大宮小	8	鶴根・榎山交差点から榎山池へ 危8	車の出入りが多い。		R4.6.6		R4.6.6	一方通行にするぐらいしか方法がない。その場合には全世帯の同意が必要 注意して歩行するよう指導								○	
51	大宮小	9	青山家の近く 危9	坂が多い。		R4.6.6		R4.6.6	対応方法なし 注意して歩行するよう指導								○	
52	大宮小	10	榎山台十字路 危10	住宅地だが交通量がある。		R4.6.6		R4.6.6	対応方法なし 注意して歩行するよう指導								○	
53	大宮小	11	鶴根 内田家と鶴田家の間の道 危11	車がよく通る。狭い。		R4.6.6		R4.6.6	対応方法なし 注意して歩行するよう指導								○	

54	大宮小	12	大宮小西側の通学路	時間帯進入禁止になっているにも7かかわらず、道幅にしては交通量が多く、対面通行になっている。	R4.6.6		R4.6.6	進入禁止にはなっていない。既存看板を「通行ご遠慮ください」に建て替える。注意して歩行するよう指導						○		
55	三崎小	1	KJビル前～クリーニング取次店の道	車が来るとき、よく見えなくて危険	R4.6.6	視認性の確保の可能性	R4.6.6	幹線道路側に勾配及びカーブがあり原状での対応は難しいため継続して検討する。						○		
56	三崎小	2	高木歯科を一本入った道	裏道だが、車通り多い	R4.6.6	R3点検済み(ライン引き直し)	R4.6.6	ラインの引き直し	R4実施予定					○		
57	三崎小	3	青い鳥保育園付近	トラックがよくとまっていて危険	R4.6.6		R4.6.6	工事中のもので一時的と思われる。注意して歩行するよう指導						○		
58	三崎小	4	トヨミ不動産～ラーメンあおい	横断歩道がない	R4.6.6	横断歩道の設置の可能性	R4.6.6	駐車場の出入口にかかっているためガードパイプが作れず、横断歩道も設置できない。注意して歩行するよう指導						○		
59	三崎小	5	西川3の4の集合場所	トラックがよくとまっていて危険	R4.6.6		R4.6.6	規制がないため現状では対応方法なし。注意して歩行するよう指導						○		
60	三崎小	6	青い鳥保育園北側の通学路	グリーンベルトの表示してほしい	R4.6.6	グリーンベルトの表示	R4.6.6	グリーンベルト設置にて対応予定	R5実施予定					○		
61	館小	1	館小学校南の交差点	防護柵を設置してほしい	R4.6.7	防護柵設置	R4.6.7	防護柵設置予定	R5実施予定					○		